



Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung

Federal Bureau of Maritime Casualty Investigation

Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung • Postfach 30 12 20 • 20305 Hamburg

Dienstgebäude

Bernhard-Nocht-Str. 78
20359 Hamburg
Tel.: + 49 (0) 40 31 90 – 83 11
Fax: + 49 (0) 40 31 90 – 83 40
posteingang@bsu-bund.de
<http://www.bsu-bund.de>

Leitweg ID 991-14090-76

Ihr Zeichen,
Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen
(bei Antwort angeben)
343/22

☎ + 49 (0) 40 31 90 – 83 11

E-Mail: posteingang@bsu-bund.de

Datum

19.07.23

PRESSEMITTEILUNG 10/23

Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) teilt mit, dass am 19.07.2023 der Untersuchungszwischenbericht über die Anfahrung der Kattwykbrücke durch FAIRPLAY 82 am 21.07.2022 veröffentlicht wurde. Der Zwischenbericht gibt Auskunft über den Untersuchungsgegenstand, den Verlauf und den aktuellen Stand der Ermittlungsarbeit. Es besteht die Möglichkeit, diesen im Internet unter

<https://www.bsu-bund.de/DE/Aktuelles/neueVeroeffentlichungen>

einzusehen und herunterzuladen.

Anfahrung der Kattwykbrücke durch FAIRPLAY 82 am 21.07.2022

Am 21. Juli 2022 verholte im Hafen von Hamburg das Seeschiff TANG LAND unter Assistenz der Schlepper FAIRPLAY 82, FAIRPLAY 9 und BUGSIER 9 von den Norderelbpfählen zum Kraftwerk Moorburg. Nachdem die TANG LAND angelegt hatte, wurde als erster Schlepper die FAIRPLAY 82 entlassen. Der Schlepper nahm Fahrt auf und fuhr mit 6,5 kn gegen die abgesenkte südliche Alte Kattwykbrücke. Obwohl das Steuerhaus stark zerstört wurde, blieben der Kapitän und der Chief nahezu unverletzt.

Die Untersuchung des Unfalls wurde zwischenzeitlich abgeschlossen und die BSU ist derzeit dabei, den diesbezüglichen Untersuchungsbericht zu fertigen. Da die von der Europäischen Union gesetzte und von der Bundesrepublik Deutschland in nationales Recht überführte Jahresfrist für dessen Veröffentlichung nicht eingehalten werden kann, wird die Öffentlichkeit auf dem Wege der Herausgabe eines Untersuchungszwischenberichtes über den Stand der Untersuchung dieses schweren Seeunfalls informiert.

Alle Untersuchungsberichte, Sicherheitsempfehlungen sowie sonstige Veröffentlichungen der BSU finden Sie unter

<https://www.bsu-bund.de/DE/Publikationen>.

Ulf Kaspera
Direktor